


VARI

MALÁ ZEMĚDĚLSKÁ A ZAHRADNÍ TECHNIKA

FRÉZA NA PAŘEZY F 5,5/ 260/ VARI BOBR

PRO ODSTRAŇOVÁNÍ PAŘEZŮ POKÁCENÝCH STROMŮ



I.ÚVOD.

Vážený zákazníku!

Koupí tohoto výrobku jste se stal majitelem jedné části široké škály strojů a nářadí systému malé zemědělské a zahradní techniky vyráběné pod firemním označením



v akciové společnosti MEPOL LIBICE nad CIDLINOU.

Tento systém je určen pro zahrádkáře, drobné pěstitele, a zemědělce, hospodařící na menších plochách.

Se stroji a nářadím systému lze provádět bez obtíží veškeré potřebné práce jako aktivní a pasivní kultivaci půdy, čerpání kapalin, sečení stébelnatých rostlin a trávy, odklízení sněhu, zametání nečistot a také dopravu veškerého materiálu na jednoosých přívěsech.

Pročtěte si, prosím, důkladně tento návod k obsluze. Pokud se budete řídit pokyny zde uvedenými, budou Vám naše výrobky sloužit spolehlivě po řadu let.

II. TECHNICKÝ POPIS

POUŽITÍ.

Fréza na pařezy F 5,5/250/VARI "BOBR" je určena k odstraňování zbytků pokacených stromů (pařezů) odfrezováním cca 8 cm pod úroveň terénu

Pro pohon frézy F 5,5/250/VARI "BOBR" jsou určeny převodové skříně řady DSK-316 poháněné pouze motorovou jednotkou PJ-5

UPOZORNĚNÍ: obvodová rychlosť na koncích frézovacích nožů je

$$49 \text{ m.s}^{-1}$$

S ohledem na tuto skutečnost je třeba počítat s tím, že pevné předměty (odřezky, štěpky), které pracovní nože vymršti, mohou doletět velmi daleko !

Dodržujte proto základní bezpečnostní předpisy při práci s tímto strojem Stroj je vybaven rotujícím kotoučem se třemi frezovacími noži

Dbejte na to, aby se ostatní osoby pohybovali při práci tohoto stroje v bezpečné vzdalenosti vymezené možným doletem odřezků či jiných pevných předmětů !

III. TECHNICKÉ ÚDAJE

F 5,5/250/VARI "BOBR"	jednotka	hodnota
Délka	mm	540
Šířka	mm	390
Výška	mm	290
Hmotnost	kg	22,5
Maximální šíře záběru stroje	cm	1,6
Otáčky pracovního kotouče při použití převodových skříní 4 T	min ⁻¹	3600±100
Obvodová rychlosť nožů při použití převodových skříní 4 T	m.s ⁻¹	49±1,36
Převodový poměr náhonu nožů	—	1:3,666
Objem olejové náplně	l	0,15
Jakost oleje	dle API	GL-4, GL-5
	dle SAE	90, 80W-90


TECHNICKÝ POPIS SKUPIN:

Náhon: je nosnou částí celého stroje. Těleso náhonu je odlitek ze šedé litiny s opracovanými funkčními plochami. Čtyřmi šrouby je na těleso namontováno víko skříně. V tělese náhonu je uložen ve valvých ložiscích hřídel náhonu. Na jeho předním konci je uloženo kuželové ozubené kolo. Na spodním konci kuželového pastorku, který je uložen v kuličkovém a jehlovém ložisku ve víku skříně je nasazen kotouč se třemi frézovacími noži, které jsou připevněny pevnostními šrouby. Kotouč je na pastorku zajištěn šroubem a podložkou.

Olejová náplň se plní otvorem uzavřeným olejovou zátkou

Kryt: pracovního kotouče je na náhon připevněn pomocí šroubů. Kryt je svařen z ocelového plechu. V pravé části krytu je připevněna opěrná noha z ocelové tyče, která slouží k odstavení stroje za klidu motoru. V levé zadní části krytu je přišroubována pryžová plenta, která brání odletávání frézovaného materiálu na obsluhu.

Obrázek 1.: Fréza na pařezy F 5,5/260/VARI "BOBR"



IV. BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY.

⚠ Tento mezinárodní bezpečnostní symbol indikuje důležitá sdělení, jež se týkají bezpečnosti. Když uvidíte tento symbol, budte ostražití k možnosti úrazu vlastní osoby nebo jiných a pečlivě pročtěte následující sdělení.

1. Dodržujte základní bezpečnostní předpisy při práci s tímto strojem. Stroj je vybaven rotujicím kotoučem s pracovními noži. Maximální obvodová rychlosť je 49 m.s⁻¹ Dbejte proto na to, aby se ostatní osoby a zvířata pohybovaly při práci tohoto stroje v bezpečné vzdálenosti.

Pařez musí být před použitím frézy zbaven cizích těles (jako jsou hřebíky, dráty, kameny atp.), které by mohly být vymrštěny, nebo by mohly poškodit stroj. Nejdou-li odstranit, nefrézujte je.

Před každým použitím stroje zkontrolujte, zda některá část není poškozená nebo uvolněná. Zjištěné závady musí být ihned odstraněny. Při opravách používejte originálních náhradních dílů.

2. Při práci používejte přiléhavý pracovní oděv, pevnou obuv, pracovní rukavice, oči chráňte ochranným štítem, uši chráňte vhodnými prostředky. Dodržujte bezpečný odstup daný rukojetí

3. Obsluha stroje musí být starší 18 let. Je povinna seznámit se s tímto návodem k obsluze a mít povědomí o obecných zásadách bezpečnosti práce.

4. Nestartujte motor v uzavřených prostorách! Po vypnutí motoru zůstane tlumič výfuku motoru horký, proto dbejte zvýšené opatrnosti při manipulaci se strojem. Dbejte na to, aby při doplňování paliva nedošlo k jeho úniku a potřsnění částí motoru.

Před dalším startem osušte potřsněné části či vyčkejte odpaření benzínu.

5. Při práci se strojem musí být všechny ostatní osoby a zvířata mimo pracovní prostor stroje. Obsluha může pokračovat v práci až po jejich vykázání do bezpečné vzdálenosti

6. Je zakázáno odstraňovat veškerá ochranná zařízení a kryty ze strojů!



- ⚠ 7. Při práci se sestavou pohonné jednotky, převodové skříně a frézy je zakázána přeprava po všech pozemních komunikacích s vyjímkou jejich kolmého přejetí
- 8. Bezpečná svahová dostupnost stroje je 7 stupňů
- 9. Zanizení se nesmí používat v noční době od 21 hodin do 7 hodin v rekreačních a zdravotních zonách
- ⚠ 10. Před zahájením práce se strojem si ověřte funkci bezpečnostního vypínání motoru vypínačem na levé rukojeti řídítka motorové jednotky. Tento vypínač zajišťuje vypnutí zapalování motoru a tím jeho zastavení ihned po opuštění pracovního místa obsluhou buď v kritické havarijní situaci nebo při odstavení stroje

Bezpečnostní vypínač zapalování má tři funkční polohy (viz obrázek 2)

Poloha 1. se používá při startování motoru

- ⚠ Při poloze 1. bezpečnostního vypínače zapalování zařaďte vždy neutrál na převodové skříni nebo vypněte spojku pojazdových kol!

Poloha 2. se používá pro provoz stroje. Při provozu stroje, kdy obsluha drží vodicí rukojeti oběma rukama, musí být drátová západka vždy uvolněná!

Poloha 3. Pokud obsluha pustí řídítka v kritické situaci, zkratuje se zapalování motoru a tím se vypne motor. Stačí pustit levé madlo řídítka a motor se vypne. Tato poloha se používá i pro vypnutí motoru při odstavení stroje.


- ⚠ V případě, že dojde ke kritické situaci, pustěte ihned řídítka. Bezpečnostní vypínač zapalování vypne motor.

12. Veškeré opravy, seřizování, mazání a čištění stroje provádějte za klídu stroje při odpojeném kabelu


- ⚠ zapalovací svíčky nebo odpojené pohonné jednotce

Obrázek 2: POLOHY BEZPEČNOSTNÍHO VYPINAče ZAPALOVÁNÍ


①



②



③



Na stroji jsou tyto piktogramy



1.

2.



1.

2.



3.

- 1 Před použitím prostuduj návod k použití
- 2 Možnost zranění odletujícím materálem-dodržuj bezpečný odstup
- 3 Příkaz k nošení ochrany očí

Uživatel je povinen udržovat piktogramy na stroji v čitelném stavu a v případě jejich poškození zajistit jejich vyměnu

Vyjimka Hlavního hygienika ČR č j

Maximální hodnoty hluku a vibrací změřené SZZPLS, SZ - 206 pobočka Brno

Fréza na pařezy v agregaci s pohonnou jednotkou PJ - 5

Hluk

hluk na místě obsluhy - L_A 88,5 [dB]

hladina akustického výkonu - L_{WA} 101,0 [dB]

Vibrace

hladina zrychlení vibrací [dB] v třetinooktaových pásmech [Hz], nejvyšší hodnota pravá ruka, směr zh 147 [dB] v pásmu 63 [Hz]

Vyjimka Hlavního hygienika ČR k používání stroje :

Vzhledem k překročení nejvyšších přípustných hodnot hluku a vibrací na pracovním místě obsluhy nelze výrobek dlouhodobě používat

1 Práce se strojem musí být pravidelně přerušována přestávkami o trvání nejméně 10 minut a celková doba této práce nesmí u jednoho pracovníka přesáhnout úhrnnou dobu 40 minut za směnu. Pracovní postupy budou upraveny tak, aby z nich vyplývaly technologické přestávky vedoucí k přerušování expozice

2 V době těchto přestávek, nezbytných ze zdravotnického hlediska, nesmí být pracovník vystaven působení nadměrného hluku a vibrací

3. Při profesionálním použití (anebo při překročení uvedené maximální doby expozice podle bodu 1.) musí být místně příslušnému orgánu hygienické služby podán návrh na určení práce jako rizikové z hlediska hluku a vibrací.

V. NÁVOD K OBSLUZE.

SESTAVENÍ STROJE.

Nejprve si připravte pohonnou jednotku a převodovou skříň dle příslušných návodů k obsluze.


Namažte plochu na tělese náhonu slabou vrstvou plastického maziva (např. MOGUL A 00), vysuňte a pootočte (pohyb 1./obr.3.) aretační čep na přírubě převodové skříně a nasuňte těleso náhonu do této příruby až na doraz (pohyb 2./obr.3.). Odaretnujte (pohyb 3./obr.3.) zajišťovací čep na přírubě převodové skříně tak, aby zapadl do otvoru v tělese náhonu.

 Stroj musí být nasazen tak, aby nože frézovací hlavy směřovaly směrem dolů a kryt byl nahoře!

Pohybujte se strojem do stran ve směru podélné osy stroje až čep zapadne do otvoru. Kolik na aretačním čepu musí zapadnout do spodního zářezu.

 Před začátkem vlastní práce se strojem zkontrolujte funkci bezpečnostního vypínače zapalování!

Obrázek 3: NASAZENÍ NÁHONU STROJE DO PŘEVODOVKY.



PRÁCE SE STROJEM.

- ⚠ Před začátkem práce se přesvědčte, zda nejsou v pařezu, který budete frézovat, skryty pevné předměty, které je nutno odstranit, protože by mohly být vymrštěny nebo by mohly poškodit stroj. Pokud odstranit nejdou, pařez raději nefrézujte
- ⚠ Obsluha je povinna vykázat všechny ostatní nepovolané osoby a zvířata do bezpečné vzdálenosti
- ⚠ Zkontrolujte upevnění frézovacích nožů na kotouči, zvláště pak upevnění kotouče na hřídeli

Pokud jsou všechny části stroje (pohonné jednotka, převodová skříň a fréza) seřízeny dle návodů k obsluze, můžete začít s vlastní prací

Práce se strojem

- ⚠ 1. Při startování motoru je bezpodmínečně nutné vypnout a zajistit spojkovou páčku, která vypíná spojku pojezdových kol (viz obrázek 4). Bezpečnostní vypínač zapalování je nutno mít v poloze 1 (viz obr 2)

U převodových skříní, které mají vypínač náhon, náhon pomocí táhla vypněte

- 2. Nastartujte motor. Říďte se přitom pokyny uvedenými v návodu k obsluze pro pohonné jednotky
- 3. Nastavte maximální otáčky motoru, nechte roztočit pracovní kotouč s noži na maximální otáčky a potom začněte frézovat pařez pohybem skříňě ze strany na stranu. Nikdy nefrézujte plným průměrem kotouče, ale vždy jen maximalně na délku plátku tvrdkovou na konci nože. Při frézování je spojka pojezdu kol vypnuta

- ⚠ Při dlouhodobějším trvalém vypnutí spojky pojezdu hrozí její poškození!

Pokud se začne motor vlivem přetížení "dusit", vyzvedněte frézu ze zaběru, nechte opět roztočit pracovní kotouč na maximální otáčky a poté opět můžete frézovat

Pokud se prostor pod krytem zahltí odřezky z čerstvého pařezu, vypněte motor, naklopte stroj dozadu a prostor pod krytem vyčistěte.

⚠ Dbejte zvýšené opatrnosti při čištění prostoru pod krytem. Při čištění chráňte ruce pracovními rukavicemi.

UPOZORNĚNÍ: Tento stroj je určen pouze k odstraňování pařezů pokácených stromů všech druhů.


⚠ Při pojezdru stroje se nesmí otáčet frézovací kotouč s noži! Odpojení je možné vysunutím a pootočením aretačního kolíku, povysunutím náhonu pracovního stroje asi o 2 cm a zpětným zasunutím aretačního kolíku do otvoru. Tím dojde k odpojení náhonu pracovního stroje.

⚠ Vysouvání náhonu pracovního stroje a jeho odpojování provádějte za klidu stroje, vypnutém motoru a zapnuté spojce pojedzdu!

Při odstavení stroje nastavte páčku akcelerátoru do polohy volnoběžných otáček a spojkovou páčku nechte vypnutou, stroj je takto zajištěn proti samovolnému pohybu.

Obrázek 4: PÁČKA SPOJKY POJEZDU.

Pořada zapnuto



Pořada vypnuto
západka zaaretována



VÝMĚNA PRACOVNÍCH NOŽŮ FRÉZY NA PAŘEZY

Pokud dojde k opotřebení břitů pracovních nožů, je nutné pro dobrou funkci stroje břity znova obnovit. Postup při výměně je následující:


Pomocí klíče č.17 povolte šroub (1) upevňující frézovací kotouč s noži na hřidele. Šroub vyšraubujte a vyndejte podložky (2,3). Kotouč (4) sejměte z hřidele a vyčistěte od nečistot. Očistěte též hřidel. Z bezpečnostních důvodů je nutno nabroušení nebo výměnu nožů svěřit odbornému servisu.

Pro správnou funkci frézovacích nožů je třeba namontovat frézovací kotouč (4) na hřídel tak, aby nože směřovaly ven od náhonu. Potom nasadte podložky (2 a 3) a našroubujte šroub (1) M10x1.

Šroub dotáhněte maximálním utahovacím momentem 15 Nm.

Poznámka: frézovací kotouč se dodává zásadně vcelku vzhledem k tomu, že nelze zaručit u uživatele správnou výměnu nožů a jejich bezpečné upevnění. Při jakémkoliv neodborné opravě nožů bez použití originálních náhradních dílů výrobce neručí za škody způsobené strojem.

Obrázek 5.: SESTAVENÍ FRÉZOVACÍ HLAVY



VI. ÚDRŽBA A OŠETŘOVÁNÍ.

K zajištění co největší spokojenosti s našimi výrobky po dlouhou dobu je nutné věnovat strojům a přídavným zařízením naležitou péči, co se tyká běžné údržby a ošetřování

Pravidelnou údržbou tohoto stroje zamezíte jeho opotřebení a zajistíte správnou funkci všech jeho částí. Dodržujte všechny pokyny, které se týkají intervalů udržby a seřizování stroje

Doporučujeme Vám vést si záznam o počtu pracovních hodin stroje a o podmínkách, při kterých pracoval
Dbejte proto téhoto pokynu

⚠ 1. Olej vyměňujte u nových strojů po prvních 10 hodinách provozu a poté po 100 hodinách nebo po sezóně
Tímto bude zaručeno, že nedojde k nadmernému opotřebení převodů. Kontrolu stavu oleje provádějte jedenkrát měsíčně. Hladina oleje by měla dosahovat ke spodní hraně otvoru pro zátku při vodorovné poloze frézovacího kotouče. Převodový olej by měl mít minimální klasifikaci dle API GL - 4, GL - 5, dle SAE 90 nebo 80W-90. Z tuzemských olejů plně vyhovuje převodový olej "MOGUL TRANS 90" nebo "MOGUL TRANS 80W-90". U olejů s vyšší klasifikací (API GL - 5, SAE 80W - 90) lze interval vyměny prodloužit až na 130 hodin (dobu 10 hodin zaběhu nutno dodržet)

Výměnu oleje provádějte, když je skříň náhonu teplá, olej snáze vytéká. Povolte olejovou zátku na víku skříně a olej vypusťte do připravené nadoby. Napříte skříň náhonu novým olejem, hladina oleje by měla dosahovat ke spodní hraně otvoru pro zátku při vodorovné poloze frézovacího kotouče. Pak zašroubujte olejovou zátku zpět

Pokud je těsnění pod zátkou poškozeno, vyměňte jej za nové

⚠ Při výměně oleje dodržujte základní pravidla hygieny a dodržujte předpisy a zákony o ochraně životního prostředí

⚠ 2. Kontrolujte dotažení šroubových spojů Před každým použitím stroje zkontrolujte dotažení šroubu upevňujícího pracovní nože

3. Dbejte na to, aby všechny dosedací a připojovací plochy byly čisté. Přirubu pro připojování náhonu do převodové skříně namažte slabou vrstvou plastického maziva MOGUL A 00.
4. Po sezóně odstraňte všechny nečistoty a zbytky rostlin. Zkontrolujte neporušenosť pracovních nožů.
- ⚠ 5. Při čištění, mytí stroje vodou, rozpouštědly a jinými chemickými látkami postupujte tak, abyste dodrželi platná ustanovení a zákony o ochraně vodních toků a jiných vodních zdrojů před jejich znečištěním a zamofením chemickými látkami.

VII. SKLADOVÁNÍ.

Stroj skladujte na suchých místech. Zamezte nepovolaným osobám v přístupu ke stroji. Při delším odstavení stroje nakonzervujte všechny připojovací plochy stroje konzervačním olejem. Chraňte stroj proti povětrnostním vlivům.

VIII. SEZNAM SOUČÁSTÍ.


Pozice	Objednací číslo	Číslo výkresu	Název	Ks
1	187 001	32 0 3123 003	Těleso kuželového kola	1
2	168 002	32 0 3165 003B	Těleso pastorku	1
3	187 002	32 0 3812 031	Hřidel úplná	1
4	168 501	32 0 3115 013	Pastorek kuželový	1
5	168 502	32 0 3125 017	Kolo kuželové	1
6	168 021	32 0 9220 180	Vymezovací podložka	2
7	168 022	32 0 9220 181	Vymezovací podložka	1
8	124 001	32 0 9220 157	Vymezovací podložka	1
9.	168 020	32 0 9220 158	Vymezovací podložka	2
10	168 017	32 0 3820 018	Trubka distanční	1
11	168 026	32 0 3820 026	Pouzdro	1
12	137 501	32 0 9016 033	Šroub M10x1	1
13	106 530		Podložka 10 ČSN 02 1740.05	1
14				
15	131 520		Kroužek 25 ČSN 02 2930	5
16	168 507		Kroužek 45 (drátěný) ČSN 02 2925	1
17	126 504		Kroužek 47 ČSN 02 2931	2
18				
19	168 508		Kroužek INA BR 47	1
20	110 506	32 0 9016 036	Zátky	1
21	106 539		Kroužek AL 14x18 ČSN 02 9310.3	1
22	129 535		Ložisko 6005 ČSN 02 4630	2
23	99 431 66		Ložisko 6204 ČSN 02 4630	1
24				
24				

25	168 506		Ložisko NA 4005 V ČSN 02 4680	1
26	124 505		Gufero G 25x47x7 ČSN 02 9401	1
27	129 544		Gufero GP 35x47x7 ČSN 02 9401	1
28	168 509		Kroužek 110x3 ČSN 02 9281 2	1
29	120 508		Kroužek 25x2 ČSN 02 9281 2	1
30	540 0 115		Pero těsné 6e7x6x14 ČSN 02 2562	1
31	126 507		Matice M20x1 5 ČSN 02 1403 21	1
32	124 016	32 0 9231 001	Plech pojistny	1
33				
34				
35			Šroub M8x22 ČSN 02 1103 2	4
36	104 574		Podložka 8 2 ČSN 02 1740	4
37			Šroub M8x16 ČSN 02 1103 25 (5S)	5
38	104 574		Podložka 8 ČSN 02 1740 05	5
39	131 517		Podložka 8 4 ČSN 02 1702 15	6
40			Šroub M12x35 ČSN 02 1143 55	6
41			Matice M12 ČSN 02 1401 25	6
42			Podložka 12 ČSN 02 1740 05	6
43			Šroub M6x20 ČSN 02 1103 25	5
44			Matice M6 ČSN 02 1401 15	5
45	601 1605		Podložka 6 4 ČSN 02 1702 15	5
46			Podložka 6 ČSN 02 1740 05	5
47			Matice M8 ČSN 02 1492 25	1
48		4-F-15-02-01	Nůž levý přímý	3
49		3-M-00-00-01	Kotouč	1
50	187 005	5-M-00-00-08	Podložka	1

51	131 517		Podložka 8,4 ČSN 02 1702.15	1
52	187 011		Pružina 1.6x11.2x50x49.6	1
53	187 006	3-M-00-12-00	Noha opěrná	1
54	187 007	5-M-00-00-13	Příložka	1
55	187 008	3-M-00-00-11	Zástěra	1
56	187 009	5-F-11-01-09	Příložka	1
57	187 010	3-M-00-01-00	Kryt plechový	1

Pozice 40,41,42,48,49 se dodávají z bezpečnostního hlediska smontované od výrobce pod objednacím číslem 187 003.

Veškeré náhradní díly, které nemají přiděleno obchodní číslo, výrobce nedodává. Lze je koupit v běžné obchodní síti železářství anebo v síti specializovaných obchodů s ložisky a ostatním materiálem.



IX. ZÁRUČNÍ PODMÍNKY.

1. U dodaného výrobku výrobce odpovídá za konstrukci, funkci, jakost a úplnost stroje a nářadí jen za těch podmínek, že se strojem je zacházeno podle návodu k obsluze, jež je nedílnou součástí každého stroje a nářadí.
2. Záruka se nevztahuje na pojistná zařízení proti přetížení stroje, na vady vzniklé přirozeným opotřebením stroje či nářadí, vadným skladováním nebo neodbornou obsluhou, případně poškození způsobená odběratelem nebo třetí osobou.
3. Záruka zaniká havárii stroje nebo nářadí, jež nebyla způsobena závadou vzniklou u výrobce, nebo jakýmkoliv zásahem do konstrukce stroje či nářadí bez souhlasu výrobce.
4. Podrobný popis záručních podmínek je uveden v záručním listě, který je přiložen ke stroji či nářadí a který dostane zákazník při koupě.

POKYNY K OBJEDNÁVÁNÍ NÁHRADNÍCH DÍLŮ:

Při objednávání náhradních dílů uvádějte pro snažší identifikaci:

- typ stroje, výrobní číslo a rok výroby stroje.
- výrobcem určené "číslo dílu" v seznamu součástí a jeho název
- počet objednávaných kusů u každé položky zvlášť.
- přesnou adresu, popřípadě telefonní číslo či číslo faxu.
- pokud si nebudete jistí svou správnou identifikací součásti, zašlete poškozenou součást bud' nejbližšímu servisnímu středisku nebo do výrobního podniku.
- veškeré součásti objednávejte v nejbližším servisním středisku nebo u prodejce.

V případě jakýchkoli nejasnosti ohledně náhradních dílů, jakož i při dalších technických problémech na Vaše dotazy odpoví pracovníci technického oddělení MEPOLU, nebo obchodního oddělení VARI.

Adresa výrobce: MEPOL LIBICE a.s.

Opolanská ul. 350
LIBICE nad CIDLINOU
289 07
tel. 0324/ 77 161-5
fax: 0324/ 77 550

Adresa distributora: VARI a.s.

Opolanská ul. 350
LIBICE nad CIDLINOU
289 07
tel.: 0324/ 77 161-5
fax: 0324/ 77 261