


vari®

Drtič/štěpkovač

RAPIDO

RAPIDO Plus



CZ Česky – servisní příručka

Obsah

1 Pracovní postupy k nastavení, seřízení a ostření spirály.....	2	1.3 Ostření spirálového nože.....	2	3 Kontakt na výrobce.....	3
1.1 Nastavení štěpkovací vůle.....	2	1.3.1 Demontáž.....	3	4 Obrazová příloha.....	5
1.2 Doraz na skříni štěpkovače	2	2 Broušení.....	3		
		2.1.1 Montáž.....	3		

Výrobce **si vyhrazuje** právo na technické změny a inovace, které nemají vliv na funkci a bezpečnost stroje. Tuto změnu se nemusí projevit v tomto návodu k používání. Tiskové chyby vyhrazeny.

1 Pracovní postupy k nastavení, seřízení a ostření spirály.

Vícemístná čísla (např. 3006200006) uváděná dále v textu jsou objednacími čísly náhradních dílů. Aktuální rozpad náhradních dílů najdete v elektronické podobě na našem webu náhradních dílů - odkaz viz **kap. 2**).

- i Pokud si nejste jisti svoji zručností a pokud Vám bude dělat potíže porozumět následujícím textům, přenechte veškerou péči o svůj stroj autorizovaným servisům VARI, a.s..**

1.1 Nastavení štěpkovací vůle

Pokud už stroj po delším používání zcela nepřestříhne tenké, tuhé proutky, musí se znova nastavit vzdálenost víka skříně nože 3006200006 od spirálového nože 2006200038 na nulu.

☒ Potřebné nástroje:

inbusový klíč č. 4; stranový klíč č. 13

- Otevřete rozpad náhradních dílů a návod k používání (papírová nebo elektronická verze, odkaz viz **kap. 2**).

⚠ Odpojte kabelovou botku a vyšroubujte svíčku.

- Odšroubujte čtyři plastové růžice se šrouby 3006200097 a odejměte násypku.
- Odšroubujte dva šrouby 51309252005 a sejměte kryt skříně nože 2006200042.

⚠ Pozor! Nesahat do prostoru nože a do výhozového otvoru. Nebezpečí zranění o spirálový nůž.

- Obr. 1 Nejprve uvolněte o několik otáček obě vnitřní matice 51311900013 – směrem ke spodní skříni nože 3006200006.
- Poté zašroubujte obě vnější matice 51311900013 (z pohledu od výhozu nejprve pravou matici), až se budou víko skříně nože 3006200006 a nůž 2006200038 dotýkat.
- Pomocí startovací šňůry otočte šnekem. Při tom vznikne kovový zvuk a odletí hliníkové špony-kalené ostří šneku při tom nebude nijak poškozeno.

i Aby bylo dosaženo nulové vůle po celé šířce skříně, několikrát zatáhněte za startovací šňůru a při tom ještě pomalu a opatrně utáhněte obě matice o půl otáčky, tak aby se již existující drážka ještě o trochu prohloubila.

- Následně našroubujte obě vnitřní matice zpět, až budou přiléhat k víku skříně, a podržte klíčem.
- Na závěr obě vnější matice dobře utáhněte klíčem. Tím ještě jednou dojde k uvolnění nějakých hliníkových špon.

Nulová štěpkovací vůle je nastavena.

1.2 Doraz na skříni štěpkovače

Pokud chcete vyměnit a nastavit doraz na skříni štěpkovače, postupujte následovně:

⚠ Dbejte na stejná bezpečnostní opatření a stejné přípravné práce jako při nastavení štěpkovací vůle víka skříně nože.

☒ Potřebné nástroje:

inbusový klíč č. 6

- Otevřete rozpad náhradních dílů a návod k používání (papírová nebo elektronická verze, odkaz viz **kap. 2**).

⚠ Odpojte kabelovou botku a vyšroubujte svíčku.

- Ujistěte se, že doraz 3006200078 je z hliníku.
- Povolte oba šrouby 169515 na skříni nože a přiložte doraz na dvě ostří šneku.
- Šrouby lehce přitáhněte a zkонтrolujte, zda doraz přiléhá celou sekačí plochou na šnek nože. V případě potřeby upravte polohu.
- Pohybujte startérem na motoru. Spirála nože se bude otáčet a z dorazu odkrojí tenké špony.
- Oba šrouby 169515 pevně utáhněte.

1.3 Ostření spirálového nože

i Bez kontrolního přípravku nelze ostří spirály správně naostřit. Tuto operaci musí provádět pouze autorizovaný servis!

☒ Potřebné nástroje:

svěrák; inbusový klíč č. 4; stranový klíč č.13; úhlová bruska s brusným kotoučem se zrnitostí 60 až 80; nástrčný klíč 17 s tyčkou; měřicí šablona 150-9417; ochranné brýle a rukavice

1.3.1 Demontáž

- Otevřete rozpad náhradních dílů a návod k používání (papírová nebo elektronická verze, odkaz viz **kap. 2**).

⚠ Odpojte kabelovou botku a vyšroubujte svíčku.

2. Vyšroubujte čtyři plastové růžice se šrouby 3006200097 a odejměte náspuk.
3. Štěpkovač opřete o deflektor, vyšroubujte šest šroubů 184605, sejměte kryt řemene 3006200022 a sundejte řemen 51272212479.
4. Z řemenice 3006200035 vyšroubujte dva šrouby 51309900011 a sejměte desku 3006200024.
5. Ze šnekového nože stáhněte po povolení centrálního šroubu 182506 řemenici 3006200035.
6. Sejměte kryt skříně nože 2006200042; vyšroubujte dva šrouby 51309252005 a odeberte kryt.
7. Vyjměte přitlačnou pružinu 3006200036.
8. Demontujte horní skříně nože 2006200089. K tomu je třeba vyšroubovat pět šroubů 117506 a dvě vnější matice M8 51311900013 na víku skříně nože.
9. Skříně nože vypačte - viz **Obr. 2** - a odložte.
10. Odejměte víko skříně nože 3006200006 – vnitřní matice není třeba vyšroubovat.
11. Vyhoupáním odstraňte špínu a případné zbytky drceného materiálu ze spodní skříně nože 3006200004.

⚠ Pozor! Nebezpečí zranění! Pracujte v ochranných pracovních rukavicích!

12. Nyní vyjměte spirálový nůž 2006200037 ze spodního ložiskového domečku.

1.3.2 Broušení

Spirálový nůž upněte do svéráku a pomocí úhlové brusky na okrajích doostřete – viz **Obr. 3**.

⚠ Pozor! Nebezpečí zranění! Pracujte v ochranných pracovních rukavicích! Vždy používejte ochranné brýle!

⚠ Pozor na vznikající jiskry, v blízkosti nesmí být žádné hořlavé látky.

- ◆ Obecně není nutné brousit obě ostří nože po jejich celé délce. Na velkém kuželovém průměru se materiál obrusuje; malý kuželový průměr zajišťuje hlavně vtahování materiálu. Většinou stačí brousit na konci asi **8 cm** (začít u velkého kuželového průměru). Je však velmi důležité, aby se z obou ostří obrousilo stejně množství materiálu, aby byl nadále zachován čistý otáčivý pohyb.
- ◆ Ostří nože bruste jen na zkoseném ostří – viz **Obr. 3**. Dávejte při tom pozor na vzdálenost od „horního“ ostří, jinak vzniká nebezpečí, že se brusný kotouč zahákne. Ostří jsou kalená a při broušení se nesmí moc zahřát (nepopouštět), jinak se zkracuje životnost. Proto pracujte jen s mírným tlakem a novými, ostrými brusnými kotouči.
- ◆ Za správné fungování zařízení neodpovídá jen ostrost ostří nože, ale stejně tak i jeho geometrie. Správný úhel ostří 40° vznikne dodržením rozměru **8 +0,2 mm** na zkoseném ostří viz **Obr. 3**.
- ◆ Velmi důležitý je otáčivý pohyb obou ostří na velkém kuželovém průměru. Rozdíl obou ostří mezi sebou smí činit **max. 0,3 mm**. K tomu zkontrolujte spirálu nože ve svéráku pomocí měřicí šablony **150-9417**. Měřte tak, jak ukazuje **Obr. 4**. V případě potřeby dobruste odpovídající ostří a opakujte měření, dokud není dodržena tolerance **max. 0,3 mm**.

1.3.3 Montáž

1. Do ložiskového domečku nasadte spirálový nůž 2006200037.
2. Nasadte víko skříně nože 3006200006. Našroubujte dvě kuželové matice 51311900013 (kulovou plochou k víku). Obě vnější matice jen přichytíte.
3. Namontujte horní skříně nože 2006200089.
4. Nasadte do víka skříně nože přitlačnou pružinu 3006200036 – viz **Obr. 5**.
5. Pomocí trubkového klíče č. 17 nastavte spirálový nůž tak, aby velký průměr ostří směroval přibližně do středu víka. Víko skříně nože tlačte proti ostří a přišroubujte k němu obě vnitřní matice 51311900013. Víko uvolněte a obě vnitřní matice dále utáhněte proti víku o cca polovinu otáčky. Potom přišroubujte na víko obě vnější matice.
6. Nyní je třeba nastavit štěpkovací vůli, tak jak je popsáno v **kap. 1.1**.
7. Na spirálový nůž nasadte řemenici 3006200035 a našroubujte centrální šroub 182506. Trubkovým klíčem č. 17 přidržte nůž a šroub 182506 utáhněte – **utahovací moment 55 Nm**.
8. Na řemenici 3006200035 přišroubujte desku 3006200024 pomocí dvou šroubů 51309900011.
9. Nasadte řemen 51272212479 a přišroubujte kryt řemene 3006200022 pomocí šesti šroubů 184605.
10. Nasadte kryt 2006200042 a upevněte ho pomocí obou šroubů 51309252005.
11. Nakonec nasadte náspuk a upevněte ji pomocí čtyř plastových růžic se šrouby 3006200097.

2 Kontakt na výrobce

VARI,a.s.

Opolanská 350

289 07 Libice nad Cidlinou

Česká republika

Telefon: (+420) 325 607 111

Fax: (+420) 325 607 264

E-mail: vari@vari.cz

<http://www.vari.cz>


webové stránky firmy VARI,a.s.

<http://katalognd.vari.cz>

webové stránky s rozpady
náhradních dílů



3 Obrazová příloha




Obr. 1: Přišroubování víka skříně nože



Obr. 2: Vypáčení skříně nože



Obr. 3: Ostření nože



Obr. 4: Kontrola nože pomocí měřicí šablony



Obr. 5: Nasazení přitlačné pružiny

CZ Text a ilustrace VARI, a.s. © 2015

EN Text and illustration by VARI, j.s.c. © 2015

DE Text und Abbildungen VARI, j.s.c. © 2015

PL Text a ilustrace VARI, a.s. © 2015

VL-196-2015

revize 10/2015