


# T19.1



**Agrozet**  
**JIČÍN**  
koncernový podnik



**1985**

## I. POUŽITÍ

Převodová skříň s pojazdovými koly T-19.1 je základní skupinou. Slouží jako pohybová jednotka a ve spojení s některým z řady příslušenství koná podle způsobu sestavení různé práce. Je opatřena tažnou nápravou. Na takto upravenou skříň možno zapojit náhon N-76 s žacím ústrojím ŽU-94 pro sečení plevele a vysoké trávy v ovocných sadech a lukách. Pro terénní úpravy a odklizovací práce je možno použít shrnovací radlice SR-85, kterou se snadno odklízí sněhová kaše, zemina, komposty apod.

Převodová skříň s pojazdovými koly T-19.1 s příslušenstvím je složena z těchto pracovních skupin:

1. Převodová skříň s pojazdovými koly T-19.1
2. Shrnovací radlice SR-85
3. Náhon N-76
4. Žaci ústrojí ŽU-94
5. Tlumič gumový TG-1.

Na převodovou skříň s pojazdovými koly T-19.1 se zapojuje sněžná fréza FS-45 sloužící k odklízení vrstvy 10 až 30 cm čerstvě napadaného sněhu z příjezdových cest, chodníků, výjezdů do garáží apod.

Dále se za převodovou skříň s pojazdovými koly T-19.1 zapojuje zametací kartáč ZK-120, který je vhodný pro zametení nečistot na cestách, chodnicích, parkovištích a dvorech. Lze jej použít i při zametání spadlého listí a slabé vrstvy čerstvě napadaného sněhu.

Sněžná fréza FS-45, zametací kartáč ZK-120, jakž i motorová jednotka MJ-5 mají vlastní návod k obsluze.

1

2

3

4

5

## PŘEVODOVÁ SKŘÍŇ S POJAZDOVÝMI KOLY T-19.1

Je základní skupinou celé soupravy. Je opatřena tažnou nápravou s koly. Slouží jako pohybová jednotka a ve spojení s některým aplikacním zařízením koná podle způsobu sestavení různé práce. Při práci je opatřena motorovou jednotkou MJ-5.

## SHRNOVACÍ RADLICE SR-85

Montuje se na převodovou skříň s pojazdovými koly T-19.1. Slouží pro odklízení sněhu, zemin, kompostů apod. Šířka záběru je 85 cm.

## NÁHON N-76

Montuje se na převodovou skříň s pojazdovými koly T-19.1. Na náhon N-76 se připojuje žaci ústrojí ŽU-94.


## ŽACÍ ÚSTROJÍ ŽU-94

Je zařízení, které v agregaci s převodovou skříň s pojazdovými koly T-19.1 a náhonom N-76 je určeno pro sečení tenkostébelnatých polních a lučních porostů při práci v zahradnictví, zemědělství, sadech, parcích, lesnictví, na svazích apod.

## TLUMIČ GUMOVÝ TG-1

Montuje se na vodicí rukojeti při použití náhonu N-76 s žacím ústrojím ŽU-94, aby se zabránilo chvění od žacího ústrojí.

PŘEVODOVÁ SKŘÍŇ  
S POJEZDOVÝMI KOLY  
T 19.1



Převodová skříň

Obr. 1

**T 19.1**


## II. TECHNICKÝ POPIS

Vlastní těleso převodové skříně je odlitek ze šedé litiny, ve které je uložen na kuličkových ložiskách šnekový hřídel a šnekové kolo. Na jednom konci je kuželové kolo, do kterého zabírá kuželový pastorek, na němž je nasazen kotačí spojky. Šnekové kolo je nasazeno na hřídeli opatřeném na obou koncích unášecimi šestihranými. Druhý konec šnekového hřídele je vytvořen jako šestidrážkový hřídel, který slouží pro zapojení náhonu N-76. Pro tento účel je ještě na vlastní těleso převodové skříně T-19.1 přimontováno vodící těleso s příruba o zajišťovacím kolíkem.

Ve šnekovém kole je na boční straně šest otvorů, kde ve třech jsou nasunuty pružiny a ve třech vodící kolíky, které jsou spojeny s unášecím diskem s vnitřním ozubením, které zapadá do ozubení na hřídele šnekového kola. Unášecí disk je ovládán přesouvacím čepem, který v pracovní poloze se unášecího disku nedotýká. Při poatočení přesouvacího čepu, což se děje pomocí bowdenového lana a ruční páky, přesouvací čep vytačí unášecí disk ze spojení s hřídelem šnekového kola. Toto zařízení umožňuje zaplnit buď přímý náhon na kola, nebo zapí-

nat na volnoběh. Ruční páka, kterou se ovládá vypínání a zapínání náhonu, je nasazena na vodicích rukojetích a má dvě polohy. V normální poloze je náhon na kola zapnut a směčkutím ruční páky vypnut. Tuto polohu možno zajistit západkou, která je součástí ruční páky. Na horní ploše vlastního tělesa převodové skříně T-19.1 je vytvořena příruba, na kterou se upíná pomocí rychloupínaců motorová jednotka MJ-5, která tvoří energetickou jednotku převodové skříně s pojazdovými koly T-19.1. Převodová skříň s pojazdovými koly T-19.1 je opatřena nolévacím a výpustným hrdlem pro nalévání oleje. Používá se převodový olej PP 90 H.

## TAŽNÁ NÁPRAVA



Obr. 2. Tažná náprava


Na unášecích šestihranech jsou nasazena kola tvořici nápravu. Ta-to náprava je vytvořena dvojicí kol. Kolo je ocelový disk s navul-kanizovanou gumovou obručí, na jejímž povrchu je proveden desén s výstupky.

Průměr kola je 325 mm. Na disku je návražen náboj se šestihranným otvorem. Kola se nasazují na uná-šecl šestihraný vlastní převodové skříně T-19.1 a spojí se osovým če-pelem, podložkou a pojistkou matíci. Navražené náboje tvoří nápro-vu s kryty a krycími plechy, které se montují na vlastní převodovou skříně T-19.1.

**T 19.1**

## SHRNOVACÍ RADLICE SR-85

No nosní trubce je návijen nůž, který má na disku čelní plášť ozuben. Vlastní shrnovací radlice je opatřena vidlicí, na níž je návijen rovněž náboj s ozubením. Obje noboje jsou spojeny šroubem o střízly křídelovou maticí. Ozubené čelní plošnach náboje směřuje dovnitř shrnovací radlice. Hloubku zářeby radlice můžete regluovat vedením vnitřní dírky, kterou jsou stavitelné a zajistují mnoho různých kroužků. Dole na nosné trubce je kufmech nayádleno tyč, na kterou se ukladají zářezového závěsu a na druhém konci je nayádleno zářevací teleno, kterému se zářevací radlice nasunuje do těla, úplně převodově viditelné T-18.1.




Obr. 3. Shrnovací radlice

**SR-85**

## NÁHON N-76

### S ŽACÍM ÚSTROJÍM ZÚ-94



Obr. 4. Náhon N-76 s žacím ústrojím ZÚ-94

Je smontován ze skříně s výstředníkem, skříně s kyvným ramenem, desky, krytu, držáku kosy a žacího ústrojí. Skříně s výstředníkem sestávají z tělesa skříně, kde je uložen na dvou kuličkových ložiskách výstředníkový hřídel na jednom konci drážkováný, na němž je nasazena spojka, která spojuje náhon od převodové skříně s pojedovými koly T-19.1. Spojka je zajištěna kolíkem a je vysouvací po-


moci pružiny. Kolík omezuje její posuv. Na skříně s výstředníkem se montuje skříně s kyvným ramenem. Obě skříně mají přírudy a jsou k sobě smontovány pomocí šroubů. Výstředníkový hřídel má excentricky uložený čep, který zasahuje do kamene, který je posuvně uložený v náboji kyvného ramene a toto je ve skříně nalisováno na svislý čep, uložený na dvou kuličkových ložiskách. Otáčením vý-

středníkového hřídele excentrický čep pohybuje svisle kamenem v náboji kyvného ramene, které pak kívá kolem svislého čepu. Taktéž smontované skříně jsou opatřeny pevně přimontovaným krytem. Skříně s kyvným ramenem je opatřena deskou, na kterou je přimontován držák kosy a k němu žací ústrojí ZÚ-94. Obě skříně jsou naplněny automobilovým převodovým olejem PP 90 H.

# ŽÚ-94



## ŽACÍ ÚSTROJÍ ŽÚ-94



Obr. 5. Žací ústrojí ŽÚ-94

Skládá se z nosníku, dvojprstů a jednoho prstu, vnějších střevíčů s plazy, odháněcích desek, krytu, kosy, vodítek, přidržovačů a příslušného spojovacího materiálu. Žací ústrojí se připevňuje na náhon N-76, od kterého je odvázen pohyb kosy. Kosa je opatřena žabkami uloženými s řeznými plochami náhonu a zasunují se do žacího ústrojí z jedné strany. Seřizovací vůle žacího ústrojí lze provádět třemi vymezovacími podložkami. Odháněcí desky, upevněně na obou vnějších střevíčích, odkládají posečenou hmotu do řádků. Výška strniště se nastaví seřízením plazů, kterými jsou opatřeny oba vnější střevíce.

## TLUMIČ GUMOVÝ TG-1

Na třmenu, který je proveden ve tvaru vlnítice, jsou závitové otvory, kterými procházejí šrouby opatřené na koncích gumovými opěrami. Poloha šroubů se zajišťuje křídlatými maticemi. Pro upevnění na těleso řidítek je na třmenu vytvořeno vedení a zajišťovací šroub.

TC-1

### III. TECHNICKÉ ÚDAJE


Parametr	Typ stroje	Jednotka	Hodnota
Počet otáček výv. hřid. při 80 s <sup>-1</sup> motoru	T-19.1	s <sup>-1</sup>	14,221
Počet otáček náhonu kol. max.	T-19.1	s <sup>-1</sup>	0,887
Max. rychlosť	T-19.1	km/h	3,625
Max. rozchod kol	T-19.1	mm	352
Průměr kol	T-19.1	mm	352
Šířka záběru	SR-85	mm	850
Pracovní zdvih náhonu žádceho ústrojí	N-76	mm	76
Počet zdvihů při 80 s <sup>-1</sup> motoru	N-76	s <sup>-1</sup>	28,444
Hmotnost — Převodová skříň s pojedzovými koly	T-19.1	kg	24,5
Shrnovací radlice		kg	18,5
Náhon N-76.1 s žádceho ústrojím ZÚ-94	N-76	kg	28,0
Tlumič gumový	TG-1	kg	1,5
Obsluha	T-19.1	řidič	1
Energetický zdroj — Motorová jednotka	MJ-5	kW	2,21

#### IV. NÁVOD K OBSLUZE

##### ZAPOJENÍ TAŽNÉ NÁPRAVY NA VLASTNÍ PŘEVODOVOU SKŘÍN T-19.1 (obr. 7 a 8)

Zapojení tažné nápravy postupuje se podle obr. 7. Z vlastní převodové skříně T-19.1 se sejmě příruba 1 povolením čtyř šroubů. Mezi přírubu a těleso skříně se nasunou krycí plechy 2, pravý a levý, znova se nasadí příruba 1 a zajistí opět čtyřmi šrouby.

Na unášecí šestíhraný převodové skříně se nasunou z obou stran pogumovaná kola 3. Otvorem v pravém kole se nasune osový čep tak, až zapadne svým šestíhranem do otvoru. Na procházející osový čep levým kolem se nasadí podložka se šestíhranem, pružná podložka a zajistí se maticí.



Obr. 7. Zapojení tažné nápravy

## ZAPOJENÍ SHRNOVACÍ RADLICE

SR-85

Na přírubě obr. 8 je pružný kolík, který se nadzvedne až na horní nálek a pootočí se jin o 90°. Nasune se válcová část shrnovací radlice SR-85 do příruby, pružný kolík se vrátí do původní polohy tak, až zapadne do otvoru na válcové části, kterou možno lehce pohybovat pro snazší nasazení. Tím je shrnovací radlice SR-85 zajištěna. Úpravy polohy radlice možno seřídit podle obr. 9.

Sklon radlice možno nastavit pomocí dorazu 1, který ve své poloze se zajistí šroubem 2. Stra nové nastavení se upraví povolením křídlové matice 3 tak, až vyjdou zuby na náboji ze zá běru, pak se nastaví žádaná poloha nastavením do zubů a opět se zajistí křídlovou maticí 3.

Obr. 8. Zapojení shrnovací radlice SR-85

# SR-85






Diagram illustrating a simple pulley system.




## PŘIPOJENÍ NÁHONU N-76

Nejprve se očistí válcová plocha a poté se mazacím tukem (K3). Potom se vytáhne pružný kolík a pootočí se jím o 90°. Nasune se válcová část do příručy, pružný kolík se vrátí do původní polohy tak, až zapadne do oválného otvoru na válcové ploše, kterou možno lehce pohybovat pro snazší nasazení.



Obr. 10. Náhon N-76



Díl: II. Válcové plocha náhonu N-76  
v oválnou dírou

Na válcové ploše náhonu N-76 je oválná díra a kruhová díra. Do oválné díry zasuneme pružný kolík při práci s žacím ústrojím ŽÚ-94 z toho důvodu, aby žaci ústrojí mohlo volně kýtav a tím samočinně vyrovnávat nerovnosti půdy. Při přejízdění z jedné kosené plochy na druhou, nebo při jízdě po cestách, je žaci ústrojí vypnuto. K tomu účelu je nutné pružný kolík vytáhnout a umístit jej do kruhové díry. Ve válcové části náhonu N-76 je drážkovaný hřídel opatřen spojkou, která je pružně nasazena na drážkovaném hřideli. Při montáži nutno dbát na to, aby spojka zapadla a spojila se s hnacím hřidelem převodové skříně s pojazdovými koly T-19.1.

## PŘIPOJENÍ ŽACÍHO ÚSTROJU ZU-94

Na držák 1 se namontuje pomocí dvou šroubů 2 s kuličkovou plochou žaci ústrojí ZU-94.

Při montáži musí být plocha pro šrouby a kuličkovou plochou čistá a zbavena barvy.


Při montáži se ochranný kryt po-  
nachází na žacím ústroji, aby se  
předešlo případnému zranění.

Ochranný kryt slouží pro přepravu.

### ZACÍ KOSA

Zací kosa se zasune do žacího ústrojí. Ke spojení mazí kynoucí páskou náhonu N-78 a zací kosa se na obou středních nožích kosa připevňuje držák kosa tak, že ze zadu do nožů kosa nasunete speciální šrouby „B“ a zajistíme maticemi podle obr. 12. Hlavy šroubů musí zapadnout do držák. Plochy musí být čisté a zbaveny barvy.


B



Obr. 12. Připojení žacího ústrojí ZU-94

**ŽÚ-94**

## SEŘÍZENÍ DRŽÁKU KOSY



Obr. 13. Seřízení držáku kosy

Aby se omezilo opotřebení dorazových ploch kryvné páky 1 a stavěcích šroubů 2 na minimum, je správné seřízení nutné.

Uvolní se šrouby 3 a stavěcí šrouby 2 se řádně očistí a nama-


žou tukem. Poté se stavěcí šrouby pootočí tak daleko, až dolehnu na dorazové plochy kryvné páky s minimální výškou 0,1 mm.

Po skončení seřízení se stavěcí šrouby 2 zajistí škrubou 3.




## SEŘÍZENÍ VEDENÍ KOSY

Je-li vedení kosy po delším provozu opotřebeno, lze je opět seřídit dvěma šrouby 1 na přídřžovači kosy 2. Nejdříve se uvolní oba šrouby a ubráníme nebo přidáním vymezovacích podložek 3 upravíme vůli mezi kosou a přídřžovačem, který po vymezení vůle dobře utáhneme. Kosa nesmí mit ve vedení vůli a na její pohyb je třeba vydovit určitou sílu (tahem ruky). Tím šetříme celý pohybový mechanismus.




Obr. 14. Seřízení vedení kosy

## TLUMÍČ CHVĚNÍ ŘÍDITEK



Obr. 15. Zapojení tlumiče gumového TG-1

# TG-1



Při kosení vznikají nutené otřesy, které se podstatně tlumi použitím tlumiče gumového TG-1. Dodává se současně s každým žacím ústrojím ŽÚ-94.

Namontování gumového tlumiče TG-1 je znázorněno na obr. 15.

Tlumič gumový TG-1 pos. 1 se nasadí zespodu na těleso říditek 2 tak, až výstupek třmenu tlumiče nadzvědne západku 3 a dotáhne se šroubem 4. Gumové dorazy 5 se dorazí na plochy „A“ a zajistí se křídlatými maticemi 6.

## SEČENÍ

Jakmile je žací ústrojí správně namontováno a motor připraven k práci, může být započato se sečením.



1. Před započetím každé práce s převodovou skříní s pojazdovými koly T-19.1 musí být vypnuto náhon tažné nápravy. To platí při práci se shrnovací radlicí SR-85 i při sečení. Náhon se vypíná a zapíná ruční pákou. Na obr. 16 je znázorněna poloha ruční páky při vypnutém náhonu tažné nápravy. Polohu je možno zajistit aretační západkou.
2. Sejmeme krycí čepičku odvzdušňovacího šroubu na náhonu N-76. Čepičku uschováme po dobu práce. Po skončení čepičku nasadíme zpět.
3. Nastartuje se motor. Celý postup je uveden v samostatném návodu platícím pro motorovou jelenotku MJ-5.
4. Motor se nechá zahřát asi 1–2 minuty.

## POZOR!

Před nastartováním motoru dejte pozor, aby před žacím ústrojím nebo v jeho blízkosti nebyly žádné osoby.

5. Páčka plynu se nastaví na volnoběh a počká se, až se motor při nejmenších otáčkách dostane do klidného chodu. Najede se na pozemek.
6. Odjistí se aretační západka a pomalu se pouští ruční páka se současným přidáváním plynu. Na obr. 17 je znázorněna poloha ruční páky při plném zapnutí tažné nápravy. Ruční páka ovládá spojku.
7. Při zastavení stroje, tím i motoru, se nastaví plyn do polohy volnoběh, ruční páka se ponechá v poloze podle obr. 17 a tím je stroj zabrděn.
8. Při opětném nastartování motoru musí být náhon vypnuto podle obr. 17 (viz odst. 1).

Obr. 17. Poloha ruční páky — náhon zapnut



Obr. 18. Poloha ruční páky — náhon vypnuto

Schéma sečení 18a.





Schéma sečení 18b.



#### SEČENÍ NA ROVNÝCH PLOCHÁCH

(obr. 18a)

Schéma sečení je znázorněno na obr. 18, kde se doporučuje nejvhodnější způsob jízdy při sečení.


#### SEČENÍ NA SVAHU

(obr. 18b)

Při sečení na svazích nebo na stráních se použije schéma podle obr. 18b.

## REGULACE VÝŠKY SŘEZU

Prstové žaci lišty se používají k sečení luk nebo parků a zaručuje čistý sřez. Regulaci výšky sřezu provádíme přestavením plazů na obou vnějších střevicích "A". V dané poloze se zajistí maticí "B". Odháněcí desky "C" shrnují posečenou trávu do rádků. Dělicí prut "D" odhrnuje posečenou trávu a zamezuje ucpávání žacího ústrojí.



Obr. 19. Regulace výšky sřezu

## POZOR!

V případě ucpávání žaci lišty je nutné nejprve motor vypnout a potom lištu vyčistit. Pokud se jedná o nepatrné ucpání, ruční páka se stiskne podle obr. 16 (vypne se náhon tažné nápravy), přidá se plyn, stroj se mírně nakloní k sobě tak, aby žaci ústrojí bylo nad zemí a lišta se sama vyčistí.

## OŠETŘOVÁNÍ ŽACÍ LIŠTY

Po 1 až 2 hodinách sečení je nutné naolejovat nebo namazat všechny pohyblivé části žacího ústrojí (tmavý olej OD 8). Pravidelně — během sečení je třeba překontrolovat seřízení držáku kosy. Stejně důležité je kontrolovat seřízení vedení kosy.

Včasné seřízení přidržovače kosy ušetří zbytečné opotřebení žaci

lišty a žacích prstů. Poškozené prsty a nože ihned vyměňte. Při práci nepoužívejte tupých nožů.

## UDRŽBA ŽACÍHO ÚSTROJÍ ŽU-94

Žaci ústrojí ŽU-94 je při práci silně namáhaná. Po prvních 10 hodinách práce vyšroubujte uzavírací šroub na náhonu N-78 a vypuštěte olej. Doplňte novým převodovým olejem.


## ZAPOJENÍ MOTOROVÉ JEDNOTKY MJ-5 NA PŘEVODOVOU SKŘÍNĚ S POJEZDOVÝMI KOLY T-19.1


Na horní ploše tělesa skříně je příruba s okem, do kterého se nasouvá čep umístěný na přírubě řidítka, namontovaných na motoru. Na přírubě motoru je výčnívající část, ve které je naháněcí odstředivá spojka, která se při nasazování motorové jednotky MJ-5 nasune do spojkového kotouče převodové skříně s pojezdovými koly T-19.1. Při nasouvání se musí dbát na čistotu ploch na odstředivé spojce, spojkového kotouče a válcové části na přírubě motoru. Pro snazší nasazení je možno motorovou jednotkou MJ-5 lehce pohybovat, až příruba na motoru dosedne na přírubu vlastní převodové skříně T-19.1 společně s nasunutým čepem do oka, ve kterém se čep zajistí šroubem. Po nasazení motorové jednotky MJ-5 se tato zajistí rychloupínací, které jsou zavřeny na motoru a svými háky se zasunou pod patky tělesa skříně a sklopi se.

Patky tělesa skříně jsou opatřeny koliky, za které se zachytí háky rychloupínaců. Opačným způsobem se postupuje, chceme-li motorovou jednotku sejmout.

Na obr. 20 a 21 je znázorněno odpojení a zapojení motorové jednotky MJ-5 pomocí rychloupínaců.

Obr. 20. Zapojení motorové jednotky MJ-5 na převodovou skříně s pojezdovými koly T-19.1 — rychloupínač zapojen.





## POZOR!

Motorová jednotka MJ-5 se nesmí uvést do chodu, nejsou-li rychloupínací řádně zajištěny. Motorová jednotka MJ-5 se nesmí sejmout, je-li motor v chodu.

Startování motoru se nesmí provádět v uzavřené místnosti.

Návod k obsluze motorové jednotky MJ-5 není v tomto návodu uváděn. K motorové jednotce MJ-5 je dodáván samostatný návod k obsluze!

## MAZÁNÍ STROJE

Převodová skříň s pojedzovými koly T-19.1 a náhon N-76 jsou naplněny automobilovým převodovým olejem PP 90 H, který se nalévá hrďlem opatřeným zátkou. Množství oleje je asi 0,55 l pro vlastní převodovou skříň T-19.1 a 0,375 l pro náhon N-76.

Po 10 pracovních hodinách se provede výměna oleje. Další výměny provádíme po každých 100 pracovních hodinách, stav oleja kontrolujeme denně, nejméně však jedenou týdně. Stav oleje je nutno vždy doplnit. Mazání žáčího ústrojí ŽU-94 je popsáno v odstavcích: „Ošetřování žáci lišty“ a „Údržba žáčího ústrojí ŽU-94“.

## USKLADNĚNÍ STROJE

Před uskladněním stroje po ukončení sezóny je nutno jednotlivé jeho části řádně vyčistit a ošetřit. Poškozený náter je nutno obnovit. Skladovat na suchých a bezpečných místech.

Obr. 21. Zapojení motorové jednotky MJ-5 na převodovou skříň s pojedzovými koly T-19.1 — rychloupínací sklopen.

## V. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

1. Převodovou skříň s pojazdovými koly T-19.1 s příslušenstvím mohou obsluhovat pouze osoby starší 18 let, které vlastní řidičský průkaz třídy A, B nebo "T" a které byly seznámeny a poučeny s obsluhou. Obsluha musí dbát všech bezpečnostních předpisů a opatření uvedených v tomto návodě.
2. Při práci i přepravě a přemisťování převodové skříně s pojazdovými koly T-19.1 s příslušenstvím nutno dbát bezpečnostních předpisů a opatření obsažené v „Pravidlech o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci se stroji a zařízeními používanými v zemědělství a lesním hospodářství“, uveřejněném ve Věstníku č. 62, část 40 ze dne 22. 12. 1967.
3. Zakazuje se jízda na silnicích I. a II. třídy vůbec. V provozu na silnicích III. třídy, veřejných, polních a lesních cestách se smí převodová skříň s pojazdovými koly T-19.1 s příslušenstvím pohybovat pouze za nesnížené viditelnosti, a to jen nejkratší cestou na pracoviště a zpět.
4. Obsluha žacího ústrojí ŽÚ-94 musí být řádně poučena o zacházení s žacím ústrojím ŽÚ-94 a musí dbát všech bezpečnostních předpisů a opatření uvedených v tomto návodě. Zejména

musí dbát toho, že všechny závady se smějí odstraňovat, opravy a mazání provádět jen za klidu stroje (žacího ústrojí), tj. při vypnutém náhonu N-76 a žacího ústroji ŽÚ-94, motorové jednotky MJ-5 v klidu a se zabrdzenou převodovou skříň s pojazdovými koly T-19.1. Při přepravě je nutno zachovávat dopravní předpisy.

5. Je zakázáno čistit a zasunovat kosu rukou. Je k tomu třeba použít vhodných pomůcek, např. vytahováku kosy nebo dřevěného předmětu. Kosu musí být přenášena, převážena a uskladněna v ochranném pouzdru.
6. Při jakékoli přepravě žacího stroje musí být žaci lišta bezpečně zajištěna v přepravní poloze a po celé délce zakryta ochranným pouzdrem zajištěným proti uvolnění.
7. Za chodu stroje je zakázáno zdržovat se před žacím strojem ŽÚ-94.
8. S ruční motorovou žací lištou může pracovník pracovat denně nejvýše 4 hodiny. (Viz návod MJ-5 — odst. „Hygiena práce“.)
9. Pracovní bezpečná svahovitá dostupnost je maximálně 7°. Platí pro všechna zařízení.
10. Startování motoru se nesmí provádět v uzavřené místnosti.

## VI. UDRŽBA A OSÉTROVÁNÍ

K udržbě a osétrování se nejvíce spokojeností s původními díly T-19.1 s přeslunetativním systémem je třeba věnovat správnou péči a dovolujeme, aby bylo dletoho následujících pokynů:

Brzdrový a kuželový převod ve vlastní převodové skříni T-19.1 pracují v užívavé území výměny oleje po průměrných 10 hodinách, po tom každých 100 hodin. Kontrola oleje: denně, nejméně však jedenkrát týdně.

Množství oleje: 0,95 l.  
Jakoost oleje: RP-90-H.

Takéž mechanismus ráhnovu N-78, pracuje v odložené formě, pro který platí pokyny podle bodu 7.

Množství oleje: 0,375 l.

Po udržbu řeživa ustrojí ZU plati odstavcov "Oblastní žací kasy" o „Udržba řeživa řeživa“ ZD-94.

požadujte vždy o tu, aby vaše převodové skříň s pojedzovými koly T-19.1 s přeslunetativním systémem využití, pravidelně podle poznámky mazání, podle potřeny odčítanou místu mazána a řeživu a je zacházeno. Pojď vám bude sloužit mnoho let.

Kontrolujte správné usazení brzobů a možnou zvlnitou během prvních 50 provozních hodin.

## VII. POKYNY PRO OBJEDNÁVÁNÍ NÁHRADNÍCH SOUČÁSTÍ

Sami sobě urychlite a zaručíte si správné vyřízení objednávky náhradních součástí, když na objednávce vždy uvedete:

1. Typ stroje, výrobní číslo a rok výroby stroje (vyznačeno na výrobním štítku).
2. Správně, výrobcem určené číslo seznamu náhradních součástí a správně pojmenování.
3. Přesný počet objednaných kusů u každé položky zvlášť.
4. V případě, nejste si jisti správností čísla a pojmenování, zašlete jako vzorek původní, třeba již značně poškozenou součást.
5. Správnou adresu s událostním poslední pošty nebo stanice dráhy, kam má být součást zaslána.
6. Požadovaný způsob odeslání (obyčejně nebo urychleně).
7. Čitelný podpis objednávajícího, na kterého je možno se při vysvětlování nejasnosti objednávky obrátit a případně uvést i telefonní číslo.
8. Veškeré součásti objednávejte u nejbližšího dodavatele, který je jejich prodelem pověřen.

## VIII. ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

1. U dodávaného stroje odpovídá výrobní podnik za konstrukci, funkci, jakost a úplnost stroje jen za těch podmínek, že se strojem je zacházeno podle návodu.
2. Záruka se nevztahuje na pojistná zařízení proti přetížení stroje, na vady vzniklé přirozeným opotřebením, vadným skladováním nebo neodbornou obsluhou, případně poškození způsobená odběratelem nebo třetí osobou.
3. Záruka zaniká havárií stroje, která nebyla způsobena závadou vzniklou ve výrobním podniku, jakýmkoliv zásahem do stroje bez souhlasu dodavatele.
4. Podrobný popis záručních podmínek je uveden v záručním listě, který se příkládá ke stroji a v technických podmínkách TPF 12—9. 4. 79—73.

Náhradní díly ke stroji Terra prodávají krajské prodejny Zemědělských nákupních a zásobovacích podniků, které poskytnou též veškeré informace o prodeji strojů. Všechny druhy oprav a rovněž prodej náhradních dílů provádějí také:

- v Čechách: Zemědělský nákupní a zásobovací závod, opravna Brandýs nad Labem, telefon 2881,
- na Moravě: Okresní podnik služeb, opravna Bzeneč, Za nádražím, tel. 95 394,
- na Slovensku: Jednotné rolnické družstvo Dolná Seč, telefon Levice 95 721.